



FUNKTIONSKONTROLL AV
VENTILATIONSSYSTEM

Sotningsväsendet i Lund AB
Veberödsvägen 30, 240 10 Dalby
Tel. 046 - 20 90 94

Sotningsväsendet i Lund AB

Fastighetsbeteckning
Prennelyckan 12

Fastighetsadress
Flormansgatan 4A-B, Lund

Byggnad/lägenhet

Byggår
1935

Ombyggnadsår

Pers nr/org nr

Byggnadens ägare
Brf Flormansgården

Driftsansvarig

Styrelsen

Kategori
3

Vent.systemtyp (S, F, FT, FTX)
S

Verksamhet (verkstad, affär, skola etc)
Bostäder

DESIGNINGSOULFÄLTANDE
(upprättas i ett exemplar per ventilationssystem)

Godkänd besiktning utförd den 2014-09-08

Sakkunnig
Matthias Collowin

Pers nr
720611-4212

Telefon
046 - 20 90 94

Företag
Sotningsväsendet i Lund AB

Adress
Veberödsvägen 30, 240 10 Dalby

Underskrift

Adress
Flormansgatan 4 B 223 54 Lund

Telefon

Systembeteckning
Murade skorstenar

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning * 1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas	Bedömning *)
1	Dokumentation	5	Funktioner		Generella fel:	
1.1	Ritningar	5.1	Manöver	6,3	Saknas till badrummen	1
1.2	Driftsinstruktion	5.2	Styrning			
1.3	Luftflödesprotokoll	5.3	Brand	6,1	Övermålad	1
1.4		5.4	Reglering			
1.5		5.5	Larm			
2	Kanalsystem	5.6	Indikering			
2.1	Luftintag	5.7	Inställningsvärden			
2.2	Aggregatanslutning	5.8				
2.3	Örötheter kanal-system	5.9				
2.4	Smuts i kanal	6	Ventilationsdon			
2.5	Kortslutning	6.1	Uteluftsdon			
2.6	Uteluft/Avluft	6.2	Ersättningsluft			
2.7	Avluftsöppning	6.3	Överluft			
2.8	Rensbarhet	6.4	Tilluftsdon			
2.9	Justeringsmöjlighet	6.5	Frånluftsdon			
2.10		6.6	Spiskåpa			
2.11		6.7	Spisflakt			
3	Fläktum	6.8	Verksamhet			
3.1	Arkomlighet	6.9				
3.2	Belysning	6.10				
3.3	Avlopp	7	Luftflöden			
3.4		7.1	Totalluftflöde			
3.5		7.2	Delluftflöde			
4	Aggregat	7.3	Tilluftstemperatur			
4.1	Ljud/vibrationer	ntvxx	%			
4.2	Frontluckor	vid t ute	C			
4.3	Filter	Relativ fuktighet				
4.4	Fläktar	Ljudnivå dBA				
4.5	Fläktrem	CO2-halt				
4.6	Aterluft					
4.7	VVX-funktion	Övrigt				
4.8	Försmutsning	Fuktskador				
4.9	Spjällfunktion	Övriga iakttagelser				
4.10	Dränering	Brukarstyp				
4.11		Asbest				
4.12						